



gemeinde maur

Schutzgitter ist loose

25. Oktober 2025 | Status: erledigt

Das Schutzgitter für die Regenwasserrinne verschiebt sich regelmässig und es besteht die Gefahr, dass Velos oder andere Gefährte in die Rinne fahren und stürzen. Jedes mal, wenn ich vorbei laufe, schiebe ich es wieder zusammen.

PS. Ich konnte nur eine Datei hochladen



Standort

Neubruch Strasse
8127 Forch

Inhalt blockiert

Die hier anzuzeigenden Inhalte stammen von «Karten von Google Maps». Das Unternehmen setzt sogenannte Cookies ein. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist eine Zustimmung zu den Cookie-Einstellungen des Dienstes «Karten von Google Maps» aus der Rubrik «Inhalt von externen Quellen» erforderlich.

Kartenmaterial von Google Maps

- Damit die Karte dargestellt werden kann, müssen Sie die Cookies des Karten-Dienstes akzeptieren.

Einstellungen für «Inhalt von externen Quellen» anpassen

Rückmeldung

Die Unterhaltsgenossenschaft wird sich darum kümmern.