



gemeinde maur

Strassenbeleuchtung

23. Oktober 2025 | Status: erledigt

Anfangs dieser Woche wurde eine neue Wegbeleuchtungen installiert (insbesondere Pfosten 1016, Alter Fällanderweg) . Wir haben folgende Probleme damit:

- Die Lampe leuchtet grundsätzlich zu hell
- Die Lampe brennt die ganze Nacht
- Der Bewegungsmelder funktioniert nicht (oder gibt es nicht)
- Die Lampe hat keinen Blendschutz in Richtung der Wohnhäuser

Wir hoffen Sie können diese Umstände beheben.

Vielen Dank.

Standort

Bachtobelstrasse 17
8123 Maur

Inhalt blockiert

Die hier anzuzeigenden Inhalte stammen von «Karten von Google Maps». Das Unternehmen setzt sogenannte Cookies ein. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist eine Zustimmung zu den Cookie-Einstellungen des Dienstes «Karten von Google Maps» aus der Rubrik «Inhalt von externen Quellen» erforderlich.

Kartenmaterial von Google Maps

- Damit die Karte dargestellt werden kann, müssen Sie die Cookies des Karten-Dienstes akzeptieren.

Einstellungen für «Inhalt von externen Quellen» anpassen

Rückmeldung

erledigt durch Hr. Frutig