



gemeinde maur

Strassenlampen Sensoren Pfaffenacher / Höhenstrasse

13. Januar 2026 | Status: in Arbeit

Guten Tag

Bei der Einmündung der Pfaffenacherstrasse in die Höhenstrasse wird ein grosser Bereich durch die Sensoren nicht abgedeckt. Der im Plan schraffierte Bereich ist völlig dunkel. Die Beleuchtung war schon vor dem Umbau ungenügend. Ich schlage vor eine zusätzliche Strassenlampe bei der Einmündung zu installieren. Der Weg wird spät am Abend rege von Forchbahnbenutzern begangen.

Freundliche Grüsse

Daniel Fischer

[Plan Forch \[pdf, 420 KB\]](#)

Standort

Höhenstrasse 35B

8127 Forch

Inhalt blockiert

Die hier anzuzeigenden Inhalte stammen von «Karten von Google Maps». Das Unternehmen setzt sogenannte Cookies ein. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist eine Zustimmung zu den Cookie-Einstellungen des Dienstes «Karten von Google Maps» aus der Rubrik «Inhalt von externen Quellen» erforderlich.

Kartenmaterial von Google Maps

- Damit die Karte dargestellt werden kann, müssen Sie die Cookies des Karten-Dienstes akzeptieren.

Einstellungen für «Inhalt von externen Quellen» anpassen

Rückmeldung

Besten Dank für den Input. Wir klären dies ab.

Mittlerweile wurden die Dimmprofile neu eingestellt, EKZ hat zudem noch die Sensoren freigeschnitten. Situation hat sich verbessert.

Anwohner überprüfen nachts die Situation und geben Rückmeldung. (11.3.26)